

[illegible]

(株) チュウマン建企社

**** 報告書

—02号室トイレ全体及び、浴室天井裏水漏れ
室内廊下⇔洋室ドア木枠からの水漏れ 写真
—01号室浴室床下 写真

(株)チュウマン建企社

20**/*/*



20 * * / * / *

1

—02号室

水漏れから約90分後

トイレ天井裏

排水管



20 * * / * / *

2

—02号室

水漏れから約90分後

トイレ天井裏

野縁 ボード状況

3

余白



20 ** / ** / **


4

—02号室

水漏れから約90分後

浴槽ユニットバス 天井裏

コンクリートスリーブより水漏れ



20 ** / ** / **

5

—02号室


水漏れから約90分後

トイレ

換気扇 被災状況

天井ビニルクロス被災状況

水滴



20 ** / ** / **

6

—02号室

水漏れから約90分後

トイレ

床 被災状況

壁ビニルクロスの被災状況



20 * * / * / *

7


—02号室

水漏れから約90分後

トイレ

床 被災状況

水



20 * * / * / *

8

—02号室

水漏れから約90分後

廊下側より

ドア木枠上部より水漏れ



20 * * / * / *

9

—02号室

水漏れから約90分後

洋室側より

ドア木枠上部より水漏れ



20 * * / * / *


10

—02号室

水漏れから約90分後

洋室側より

ドア木枠上部より水漏れ



20 * * / * / *

11

—02号室

水漏れから約90分後

洋室側より

ドア木枠上部のビニルクロスの
被災状況



20 * * / * / *

12

—02号室

水漏れから約90分後

廊下側より

ドア木枠上部のビニルクロスの
被災状況



20 * * / * / *

13

—01号室

浴槽

住人様よりヒヤリングによる浴槽洗い
時の再現状況



20 * * / * / *

14

—01号室

浴槽

住人様よりヒヤリングによる
内倒し窓サッシとシャワー位置
再現状況



20 * * / * / *

15

—01号室

浴槽

内倒し窓サッシの状況

外側



20 * * / * / *

16

—01号室

浴槽

内倒し窓サッシの状況

内側



20 * * / * / *

17

—01号室

水漏れから約90分後

浴槽床下

ユニットバス点検口より

水滴



20 * * / * / *

18

—01号室

水漏れから約90分後

浴槽床下

ユニットバス点検口より

水滴



20 * * / * / *

19

—01号室

水漏れから約90分後

トイレ方向床下

ユニットバス点検口より



20 * * / * / *

20

—01号室

水漏れから約90分後

トイレ方向床下

ユニットバス点検口より



20 * * / * / *


21

—01号室

水漏れから約90分後

床の湿りの状況

ユニットバス点検口より



20 * * / * / *

22

—01号室

水漏れから約90分後

ユニットバスと断熱材
(発砲スチロール)の間

ユニットバス点検口より

水滴



20 * * / * / *

23

—01号室

水漏れから約90分後

ユニットバスと断熱材
(発砲スチロール)の間

発砲スチロールの濡れ

ユニットバス点検口より

余白



20**/**/**
提出写真の抜粋
⑪番

1

—02号室

トイレ天井裏

排水管



20**/**/**
前回提出分には無し

2

—02号室

トイレ天井裏

水漏れ 痕跡



20**/**/**
提出写真の抜粋
⑫番

3

—02号室

ユニットバス天井裏

コンクリートスリーブ跡



20**/**/**
提出写真の抜粋
⑬番

4

—01号室

ユニットバス床点検口より

ユニットバス下方向撮影



20**/**/**
提出写真の抜粋
⑭番

5

—01号室

ユニットバス床点検口より

トイレ方向撮影

余白