

\*\*\*\* -04号室漏水状況調査及び  
-04号室漏水ヶ所調査修繕工事 写真

(株)チュウマン建企社

平成\*\*年\*月\*



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 洋室 水漏れ状況



20\*\*/\*\*/\*

—04号室PS内状況調査



20\*\*/\*\*/\*

—04号室PS内状況(貫通部分)  
調査



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 洋室 水漏れ状況

天井



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 洋室 水漏れ状況

照明器具廻りより水漏れ



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 洋室 水漏れ状況

照明器具引っ掛け埋めこみ  
口-ゼットより水漏れ



20\*\*/\*\*/\*


—04号室 外部PS内

電線管スリ-ブ穴より水の漏れ



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 WC 調査



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 WC 調査

配管より床を除く 異常無し



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 洋室 クロ-ゼット横壁  
調査



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 洋室 クロ-ゼット横壁  
上部調査

特定をするが、水漏れ部位までは  
発見出来ず

時間の都合上、作業を終わる

20\*\*/\*\*/\*

—04号室

クロ-ゼット 床 壁 解体

余白



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

床 壁 解体



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

給湯管 水道管 現況

取替え前

(株)チュウマン建企社



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

給湯管 破損部位



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

給湯管 破損部位



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

給湯管 破損部位

20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

床給湯管 破損部位取替え  
状況

余白



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

床給湯管 破損部位取替え  
継ぎ手部



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

床給湯管 破損部位取替え  
継ぎ手部

(株)チュウマン建企社



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

床給湯管 破損部位取替え

継ぎ手部（曲がり部）




20\*\*/\*\*/\*

—04号室 クロ-ゼット

床給湯管 破損部位取替え  
修繕

完了



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 外部 PS内

給湯管 取替え状況

(株)チュウマン建企社



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 外部 PS内

給湯管 取替え状況



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 外部 PS内

床給湯管 取替え



20\*\*/\*\*/\*

—04号室 外部 PS内

床給湯管 取替え

修繕完了

(株)チュウマン建企社



20 \* \* / \* / \*

—04号室

床給湯管 破損材



20 \* \* / \* / \*

—04号室

床給湯管 破損材

PS給湯管 廃材