

一02号室 トイレ壁 天井及び廊下壁
修繕工事 写真

(株)チュウマン建企社

20**/*/*

余白

20**/**/

—02号室 修繕工事

トイレ天井

換気扇 照明器具仮撤去



20**/**/

—02号室 修繕工事

トイレ養生



20**/**/

—02号室 修繕工事

廊下養生



20**/**/*

—02号室 修繕工事

トイレ天井

ボード 野縁下地撤去




20**/**/*

—02号室 修繕工事

撤去後水漏れ部位

ひび割れ



20**/**/*

—02号室 修繕工事

トイレ天井

野縁取り付け



20**/**/*

—02号室 修繕工事

トイレ天井

ボード張り



20**/**/*

—02号室 修繕工事

トイレ天井

ボード張り

完了

余白



20**/**/*

—02号室 修繕工事

トイレ

既設クロス剥ぎ取り



20**/**/*

—02号室 修繕工事

廊下

既設クロス剥ぎ取り



20**/**/*

—02号室 修繕工事

トイレ

既設クロス剥ぎ取り後



20**/**/*

—02号室 修繕工事

トイレ 廊下

棚板 タオル掛け 紙巻器
照明のスイッチ類仮撤去



20**/**/*

—02号室 修繕工事

パテ処理

20**/**/*

—02号室 修繕工事

クロス新設

余白




20**/**/*

—02号室 修繕工事

既設換気扇 照明器具

仮撤去品




20**/**/*

—02号室 修繕工事

既設換気扇

取り付け



20**/**/*

—02号室 修繕工事

既設照明器具

取り付け




20**/**/*

—02号室 修繕工事

トイレ

完了



20**/**/*

—02号室 修繕工事

廊下

完了

余白