**** 様

提出 20**.*.**

調査日 20**.*.**

再調査日 漏水修繕日

20**.*.**

写真番号	撮影ヶ所 部位 状況	撮影日
1	・一02号室様 ユニットバス 天井点検口から調査撮影	**.*.*
2	・一02号室様 ユニットバス 床点検口から調査撮影	**.*.*
3	・一02号室様 ユニットバス 天井点検口から再調査撮影	**.*.*
4	・一02号室様 ユニットバス 床点検口から洗濯機パン方向調査撮影 ・一02号室様 ユニットバス 床点検口からWC方向調査撮影 ・流し台 点検口から調査撮影	**.*.**
5	・水圧試験 現況WC下地床材撮影	**.*.*
6	・給水漏水ヶ所 撮影	**.*.*
7	・給水漏水ヶ所 撮影	**.*.*
8	・給水漏水ヶ所 修繕後撮影	**.*.*
9	・仮復旧前 状況 撮影	**.*.*

(株) チュウマン建企社 1

**** 様

提出 20**.*.**

・漏水修繕後確認調査日 20**.*.**

・施工日 一02号室復旧 一02号室天井(防水)修繕

20**.*.**

写真番号	撮影ヶ所 部位 状況	撮影日
10	・一02号室様 ユニットバス 天井点検口から 確認 撮影 ・一02号室様 トイレ仮開口から 確認 撮影	**.*.**
11	・一02号室様 便器 既存床材 撤去 撮影	**.*.**
12	・一02号室様 撤去後 清掃 給水管固定 撮影 ・ユニットバス下 確認 撮影	**.*.**
13	・一02号室様 床材根太 パーチクルボード (ア)25 (下張り) 撮影 ・ベニア (ア)9 (上張り) CFシート接着剤 撮影	**.*.**
14	・一02号室様 CFシート張り CFシート完了 撮影 ・一02号室様 便器復旧状況 撮影	**.*.**
15	・復旧完了 撮影	**.*.**
16	・材料 調合 1回目 下塗り 撮影	**.*.**
17	・2回目 上塗り 完了 撮影 ユニットバス天井裏確認 撮影	**.*.**

**** 様

提出 20**.**.**

・漏水修繕確認調査日 20**.**.**

・施工日 一02号室復旧 一02号室天井(防水)修繕 20**.**.**

写真番号	撮影ヶ所 部位 状況	撮影日
10	・一07号室様 洋室 目視確認 撮影	20**.**.**
11	・一07号室様 洋室 剥がし目視確認 撮影	20**.**.**
12	・一07号室様 ユニットバス点検口より撮影 ・ユニットバス下 確認 撮影	20**.**.**
13		20**.**.**
14		20**.**.**
15		20**.**.**
16		20**.**.**
17		20**.**.**