

* * * *

—04号室漏水状況調査・修繕工事
—04号室漏水ヶ所調査・修繕工事
写真

(株)チュウマン建企社

20 * * / * / * *



20**/**/*

—04号室

クロ-ゼット

床 復旧前




20**/**/*

—04号室

クロ-ゼット

床 復旧中




20**/**/*

—04号室

クロ-ゼット

床 復旧 完了



20**/**/*

—04号室

クロ-ゼット

壁 復旧前



20**/**/*

—04号室

クロ-ゼット

壁 復旧中




20**/**/*

—04号室

クロ-ゼット

壁 復旧 完了

既設クロス剥ぎ取り
完了




20**/**/*

—04号室

クロ-ゼット

クロス張り替え

パテ処理



20**/**/*

—04号室

クロ-ゼット

クロス張り替え

クロス施工中



20**/**/*

—04号室

クロ-ゼット クロス張り替え

クロス張り替え

クロス施工 完了



20**/**/*

—04号室

洋室 天井

クロス張り替え

クロス剥ぎ取り中




20**/**/*

—04号室

洋室 天井

クロス張り替え

照明器具 仮撤去



20**/**/*

—04号室

洋室 天井

クロス張り替え

クロス張り替え施工中

余白

20**/**/*

—04号室

洋室 天井

クロス張り替え

クロス張り替え施工中



20**/**/*

—04号室

洋室 天井

クロス張り替え

クロス張り替え 完了



20**/**/*

—04号室

洋室 天井

クロス張り替え

照明器具 復旧